



## LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

---

### **Stamnnorm**

Ausfertigungsdatum: 05.05.1976

# **Feuerschutztüren nach DIN 18081. DIN 18082 und DIN 18084\*) RdErl. d. Innenministers v. S. S. 1970 -V B 4 - 230.5<sup>1)</sup>**

---

238. Ergänzung - SMBI. NW. - (Stand 1. 10. 1997 = MBI. NW. Nr. 55 einschl.) • 5. 5.76 (1)

### **Feuerschutztüren nach DIN 18081. DIN 18082 und DIN 18084\*)**

#### **RdErl. d. Innenministers v. S. S. 1970 -V B 4 - 230.5<sup>1)</sup>**

Die nach den Nonnen DIN 18081 Blatt I

(Ausgabe Februar 1969) - Feuerbeständige einflügelige Slahitüren (T 90-1-Türen),

DIN 18082 Blatt t

(Ausgabe Februar 1969) - Feuerhemmende einflügelige • Stahl türen (T 30-1-Türen) und

DIN18084

- (Ausgabe Februar 1969) - Feuerhemmende zweiflügelige Stdhltüren (T 30-2-Türen)

hergestellten Feuerschutztüren entsprechen nicht allen in DIN 4102 Blatt 3 festgelegten Anforderungen. Das Deutsche Institut für Normung wird daher im Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder diese Norm zum 31. 12. 1976 zurückziehen.

Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Einführungserlasse v. 6. 7. 1970 (MBI. NW. S. 1310) v. 7. 7. 1970 (MBI. NW. S. 1330) und v. 8. 7. 1970 (MBI. NW. S. 1348) gegenstandslos.

Türen nach den vorgenannten Nonnen dürfen nach dem 31. 12. 1976 nicht mehr als Feuerschutztüren bezeichnet und gekennzeichnet und nicht als solche eingebaut werden; bis zu diesem Zeitpunkt eingebaute Türen sind als den bisherigen Bestimmungen entsprechend zu belassen.

232371

') MBI. NW. 1976 S. 990. +) siehe hierzu auch RdErl. v. 8. 6. 1978 (MBI. NW. 1978 S. 976 / SMBI. NW. 232371).